

★ ศูนย์บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าจั่ว



★ แสดงข้อมูล



ไฟล์/รูปภาพ	คลิกชม ภาพผลการดำเนินงาน UPDATE!
กิจกรรม	(https://drive.google.com/drive/folders/1RIsOzRP7pToCb8N5yvwvllwyOsMMwRaZ?usp=sharing)
ชื่อศูนย์บริการ	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าจั่ว
สถานศึกษา	วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย
ผู้อำนวยการ	นายสนทญา ฉัตรสุวรรณ
เว็บไซต์	วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย (http://google.co.th/search?q=วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย)
สถานะงาน	หัวข้อ บริการสร้าง
อบรมเสร็จ	แกงเขียวหวานไก่
อบรมเสร็จ	แซนวิชโบราณ
อบรมเสร็จ	ลาบหมู
อบรมเสร็จ	ขนมปุยฝ้าย
สถานะงาน	หัวข้อ กิจกรรมพัฒนา
อบรมเสร็จ	ผ้าทอ

★ แสดงข้อมูล ผลการดำเนินงาน



กิจกรรม	รายละเอียด							
บริการซ่อม	ครู อาจารย์	นักเรียน นักศึกษา	ชุมชน	เจ้า หน้าที่	ฝ่าย บริหาร	รวม ทั้งหมด	รายการ ซ่อม	จำนวน ประชาชน
	15	12	0	1	4	32	146	109
บริการสร้าง							จำนวน อาชีพ	ผู้สร้าง อาชีพ
	2	2	0	2	0	6	4	25
บริการพัฒนา							จำนวน พัฒนา	ผู้พัฒนา อาชีพ

	8	2	0	0	0	10	1	10
คลินิก เทคโนโลยี เกษตร							จำนวนผู้ใช้ บริการ	ผู้พัฒนา
	0	0	0	0	0	0	0	0
ออกหน่วยให้ บริการ							จำนวน	ผู้พัฒนา
	0	0	0	0	0	0	0	0

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center สำนักความร่วมมือ update V.68.2 18 มิถุนายน 2568

พบพิเอกสารต่าง ๆ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center สำนักความร่วมมือ update V.68.2 18 มิถุนายน 2568

ขั้นตอนดังนี้

- ปกนอก / ปกใน / คำนำ / สารบัญ สถาบันศึกษาจัดทำ
- บทที่ 1,บทที่ 2 (https://drive.google.com/drive/folders/1Y2CUAA_f3OgJYyNOxm8hsepB8DXmdl-C?usp=sharing)
- บทที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานในระบบ (พิมพ์จากระบบที่ดำเนินงานทุกวัน แยกตามบริการซ่อม/สร้าง/พัฒนา)

กิจกรรมบริการซ่อม

ลำดับที่	วันที่ออกบริการ	จำนวนผู้ใช้บริการ	ทีมงาน	
1	20 ก.ค. 2568	89	41	 ทีมงาน (repairdate_printpdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36)  ผู้รับบริการ (repairdate_printservicepdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36)
2	19 ก.ค. 2568	69	41	 ทีมงาน (repairdate_printpdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36)  ผู้รับบริการ (repairdate_printservicepdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36)

กิจกรรมบริการสร้าง

สถานะ	ชื่อเรื่อง/อาจารย์ผู้สอน	
อบรมเสร็จ	อาหารไทย แง่ป่าปลาใส่กระทือและผักรวม นายสมศักดิ์ ประชัน	 ผู้ปฏิบัติงาน (buidmember_printpdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36)  ผู้อบรม (buid_printpdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36hui)
อบรมเสร็จ	ลูกก๊นบสด นางสาวจตุพร ชาญประเสริฐ	 ผู้ปฏิบัติงาน (buidmember_printpdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36)  ผู้อบรม (buid_printpdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36hui)
อบรมเสร็จ	อาหารไทย แง่ผักไก่ ว่าที่รท.หญิง ลัดดา ปราศรัย	 ผู้ปฏิบัติงาน (buidmember_printpdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36)  ผู้อบรม (buid_printpdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36hui)
อบรมเสร็จ	ลูกก๊ทุเรียน นางสาวจตุพร ชาญประเสริฐ	 ผู้ปฏิบัติงาน (buidmember_printpdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36)  ผู้อบรม (buid_printpdf.php?token=6humkchrffjd89vpnt5bqabo36humkchrffjd89vpnt5bqabo36hui)

กิจกรรมบริการพัฒนา

สถานะ	ชื่อผลิตภัณฑ์/เจ้าของผลิตภัณฑ์
อบรมเสร็จ	เครื่องสานหวายเทียม - - ผู้สอน นางชูเกษม ถิรพงษ์พันธ์

ภาคผนวก

ประเภทไฟล์

ไฟล์เอกสาร

ตัวอย่างเกียรติบัตร ตามภารกิจ / รูปภาพประกอบ ตามภารกิจ และเอกสารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

จัดทำรูปเล่ม รายงานผลสถานศึกษา ส่งอาชีวศึกษาจังหวัด

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย
พื้นที่ตั้งศูนย์ วัดพรหมวิหาร ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สลาย จังหวัดเชียงราย
วันที่ปฏิบัติงาน 25 กันยายน 2567

ทีมงานปฏิบัติงาน

ที่	เลขบัตรฯ	ชื่อ สกุล	แผนก/หน้าที่	เบอร์	ประเภท
1	3640500107423	นายสราวุธ นิมานะ	ผู้บริหาร	0844918774	ฝ่ายบริหาร
2	3509900784081	นายบุษนา อ่อนช้อน	อิเล็กทรอนิกส์	0895542956	ครูอาจารย์
3	3560500253323	นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง	อิเล็กทรอนิกส์	0871870307	ครูอาจารย์
4	3560600241173	นายธีรวิชญ์ จินมอญ	ไฟฟ้ากำลัง	0932389056	ครูอาจารย์
5	3650100812031	นายอนุสรณ์ รวบรวมทรัพย์	ไฟฟ้ากำลัง	0647865639	ครูอาจารย์
6	1648900033576	นายประสาร ยิ้มเพชร	อิเล็กทรอนิกส์	-	นักเรียนนักศึกษา
7	1648900073837	นายสรวิชัย จันตะวงศ์	ไฟฟ้ากำลัง	-	นักเรียนนักศึกษา
8	1649000014118	นายธันวา ดนตรี	อิเล็กทรอนิกส์	-	นักเรียนนักศึกษา
9	1649000020711	นายตรีรัตน์ ทิพย์แก้ว	ไฟฟ้ากำลัง	-	นักเรียนนักศึกษา

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ผลการดำเนินงาน วันที่ปฏิบัติงาน 25 กันยายน 2567

ที่	รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	ประชาชน	หมายเหตุ
1	2218	พัดลม	4	4	
2	2215	ตู้เย็น	2	2	
3	2227	เครื่องอบลมร้อน/ไมโครเวฟ	2	2	
4	2208	กาต้มน้ำ/กระทะไฟฟ้า	1	1	
5	2256	ปลั๊กไฟ	4	4	
6	2269	ปั้มน้ำ	1	1	
7	2279	โต๊ะเป่าผม	2	2	
8	2223	รถจักรยานยนต์	2	2	
รวม			18	18	

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
พื้นที่ตั้งศูนย์ วัดพรหมวิหาร ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันที่ปฏิบัติงาน 24 กันยายน 2567

ทีมงานปฏิบัติงาน

ที่	เลขบัตรฯ	ชื่อ สกุล	แผนก/หน้าที่	เบอร์	ประเภท
1	3640500107423	นายสราวุธ นิมานะ	ผู้บริหาร	0844918774	ฝ่ายบริหาร
2	3560500253323	นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง	อิเล็กทรอนิกส์	0871870307	ครูอาจารย์
3	3560600241173	นายธีรวิศิษฐ์ จินมอญ	ไฟฟ้ากำลัง	0932389056	ครูอาจารย์
4	3650100812031	นายอนุสรณ์ รวมทรัพย์	ไฟฟ้ากำลัง	0647865639	ครูอาจารย์
5	3509900784081	นายยุทธนา อ่อนช่อน	อิเล็กทรอนิกส์	0895542956	ครูอาจารย์
6	1649000020711	นายตรัยรัตน์ ทิพย์แก้ว	ไฟฟ้ากำลัง	-	นักเรียนนักศึกษา
7	1648900033576	นายประสาร ยิ้มเพชร	อิเล็กทรอนิกส์	-	นักเรียนนักศึกษา
8	1648900073837	นายสรวิษฐ์ จันตะวงศ์	ไฟฟ้ากำลัง	-	นักเรียนนักศึกษา
9	1649000014118	นายธันวา ดนตรี	อิเล็กทรอนิกส์	-	นักเรียนนักศึกษา

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน
(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ผลการดำเนินงาน วันที่ปฏิบัติงาน 24 กันยายน 2567

ที่	รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	ประชาชน	หมายเหตุ
1	2218	พัดลม	9	9	
2	2210	เครื่องซักผ้า	5	5	
3	2215	ตู้เย็น	10	10	
4	2208	กาต้มน้ำ/กระทะไฟฟ้า	6	6	
5	2227	เครื่องอบลมร้อน/ไมโครเวฟ	6	6	
6	2279	ไดร์เป่าผม	5	5	
7	2297	เครื่องปั้มน้ำ	1	1	
8	2256	ปลั๊กไฟ	4	4	
9	2281	ปั้มฉีดน้ำ	2	2	
10	2246	เครื่องปั่น	3	3	
11	2225	เครื่องมือเกษตรกรรม	3	3	
12	2223	รถจักรยานยนต์	13	13	
รวม			67	67	

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพศรีชลาลัย
พื้นที่ตั้งศูนย์ วัดพรหมวิหาร ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันที่ปฏิบัติงาน 23 กันยายน 2567

ทีมงานปฏิบัติงาน

ที่	เลขบัตรฯ	ชื่อ สกุล	แผนก/หน้าที่	เบอร์	ประเภท
1	3640500107423	นายสรายุธ นิมานะ	ผู้บริหาร	0844918774	ฝ่ายบริหาร
2	3509900784081	นายยุทธนา อ่อนช่อน	อิเล็กทรอนิกส์	0895542956	ครูอาจารย์
3	3560500253323	นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง	อิเล็กทรอนิกส์	0871870307	ครูอาจารย์
4	3560600241173	นายธีรวิชญ์ จินมอญ	ไฟฟ้ากำลัง	0932389056	ครูอาจารย์
5	3650100812031	นายอนุสรณ์ รวบรวมทรัพย์	ไฟฟ้ากำลัง	0647865639	ครูอาจารย์
6	1648900033576	นายประสาร ยิ้มเพชร	อิเล็กทรอนิกส์	-	นักเรียนนักศึกษา
7	1648900073837	นายสรวิชญ์ จันตะวงศ์	ไฟฟ้ากำลัง	-	นักเรียนนักศึกษา
8	1649000014118	นายธันวา ดนตรี	อิเล็กทรอนิกส์	-	นักเรียนนักศึกษา
9	1649000020711	นายไตรรัตน์ ทิพย์แก้ว	ไฟฟ้ากำลัง	-	นักเรียนนักศึกษา

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ผลการดำเนินงาน วันที่ปฏิบัติงาน 23 กันยายน 2567

ที่	รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	ประชาชน	หมายเหตุ
1	2218	พัดลม	7	7	
2	2210	เครื่องซักผ้า	13	10	
3	2215	ตู้เย็น	10	10	
4	2208	กาดม้มน้/กระทะไฟฟ้า	6	6	
5	2227	เครื่องอบลมร้อน/ไมโครเวฟ	3	3	
6	2279	ไดร์เป่าผม	9	9	
7	2263	เตาปิ้งย่าง	5	5	
8	2256	ปลั๊กไฟ	7	7	
9	2269	บิมน้	3	3	
10	2226	ส่วน	2	2	
11	2246	เครื่องปั่น	6	6	
12	2222	หม้อหุงข้าว	1	1	
13	2223	รถจักรยานยนต์	23	23	
รวม			95	92	

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
พื้นที่ตั้งศูนย์ วัดพรหมวิหาร ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันที่ปฏิบัติงาน 22 กันยายน 2567

ทีมงานปฏิบัติงาน

ที่	เลขบัตรฯ	ชื่อ สกุล	แผนก/หน้าที่	เบอร์	ประเภท
1	3640500107423	นายสราวุธ นิมานะ	ผู้บริหาร	0844918774	ฝ่ายบริหาร
2	3650100812031	นายอนุสรณ์ รวบรวมทรัพย์	ไฟฟ้ากำลัง	0647865639	ครูอาจารย์
3	3509900784081	นายยุทธนา อ่อนช้อน	อิเล็กทรอนิกส์	0895542956	ครูอาจารย์
4	3560500253323	นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง	อิเล็กทรอนิกส์	0871870307	ครูอาจารย์
5	3560600241173	นายธีรวิชญ์ จินมอญ	ไฟฟ้ากำลัง	0932389056	ครูอาจารย์
6	1648900033576	นายประสาร ยิ้มเพชร	อิเล็กทรอนิกส์	-	นักเรียนนักศึกษา
7	1648900073837	นายสรวิชญ์ จันตะวงศ์	ไฟฟ้ากำลัง	-	นักเรียนนักศึกษา
8	1649000014118	นายสันวา ดนตรี	อิเล็กทรอนิกส์	-	นักเรียนนักศึกษา
9	1649000020711	นายดริยรัตน์ ทิพย์แก้ว	ไฟฟ้ากำลัง	-	นักเรียนนักศึกษา

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน
(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ผลการดำเนินงาน วันที่ปฏิบัติงาน 22 กันยายน 2567

ที่	รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	ประชาชน	หมายเหตุ
1	2218	พัดลม	10	7	
2	2210	เครื่องซักผ้า	7	7	
3	2215	ตู้เย็น	2	2	
4	2222	หม้อหุงข้าว	7	5	
5	2208	กาต้มน้ำ/กระทะไฟฟ้า	12	12	
6	2227	เครื่องอบลมร้อน/ไมโครเวฟ	10	10	
7	2239	หินเจียร	3	3	
8	2269	ปั้มน้ำ	4	4	
9	2226	สว่าน	3	2	
10	2279	ไดร์เป่าผม	2	2	
11	2281	ปั้มฉีดน้ำ	2	2	
12	2265	เครื่องเชื่อม	2	2	
13	2258	เครื่องหนีบผม	1	1	
14	2223	รถจักรยานยนต์	10	8	
รวม			75	67	

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสขาลัย
พื้นที่ตั้งศูนย์ ชวน้ำท่วมวัดโบราณหลวง
วันที่ปฏิบัติงาน 23 พ.ย. 2567

ทีมงานปฏิบัติงาน

ที่	เลขบัตรฯ	ชื่อ สกุล	แผนก/หน้าที่	เบอร์	ประเภท
1	3341900008914	นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
2	3640500107423	นายสรารุธ นิมานะ	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
3	3640500776210	นายพนพล พิมพ์พอน	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
4	1640600226681	นายพงษ์ณารินทร์ ปัญญาไทย	ช่างยนต์	0987489125	ครูอาจารย์
5	3649800030572	นายธนโชค มหิมา	ช่างยนต์	0817408043	ครูอาจารย์
6	1640700140428	นายกานท์ วงศ์เขียว	ช่างไฟฟ้า	0830809158	ครูอาจารย์
7	3650100812031	นายอนุสรณ์ รวบรวมทรัพย์	ช่างไฟฟ้า	0647865639	ครูอาจารย์
8	3509900784081	นายยุทธนา อ่อนช้อน	อิเล็กทรอนิกส์	0895542956	ครูอาจารย์
9	3650200395881	นายธนักร คงทัน	ช่างไฟฟ้า	0892322897	ครูอาจารย์
10	3530300219555	ว่าที่รท.จรัญ มีรินทร์	ช่างยนต์	0862125691	ครูอาจารย์
11	1100701494236	นายวิทวัส คงนวล	อิเล็กทรอนิกส์	0823722189	ครูอาจารย์
12	1640500095674	นายสมศักดิ์ ประชัน	การบัญชี	0833303325	ครูอาจารย์
13	3560500253323	นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง	อิเล็กทรอนิกส์	0871870307	ครูอาจารย์
14	1539900012201	นายคมสัน นาคแกมทอง	ช่างยนต์	0863343138	ครูอาจารย์
15	3560600241173	นายธีรวิชญ์ จินมอญ	ช่างไฟฟ้า	0932389056	ครูอาจารย์
16	1640500140360	นายณรงค์ธรรมศน์ คำคง	ช่างยนต์	0925553429	ครูอาจารย์
17	3640600624934	นายณัฐพล จันจัน	ช่างยนต์	0833303017	ครูอาจารย์
18	1648900079908	นายธนธิป อุตสาย	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
19	1648900080680	นายสรวิชัย นามท้าว	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
20	1649000028771	นายธนวัฒน์ หวลระลึก	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
21	1640900123748	นายคณนันท อาษาพันธ์	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
22	1648900078898	นายวันเฉลิม คำชู	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน
(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ผลการดำเนินงาน วันที่ปฏิบัติงาน 23 พ.ย. 2567

ที่	รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	ประชาชน	หมายเหตุ
1	2240	เลื่อยตัดไม้	5	3	
2	2223	รถจักรยานยนต์	76	70	
3	2284	ไฟฉาย	3	3	
4	2218	พัดลม	29	21	
5	2224	เครื่องตัดหญ้า	3	3	
6	2213	เครื่องสูบน้ำ	4	4	
7	2210	เครื่องซักผ้า	5	5	
8	2222	หม้อหุงข้าว	11	11	
9	2246	เครื่องปั่น	2	2	
10	2239	ดินเฌียร	0	1	
รวม			138	123	

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสขาลัย
พื้นที่ตั้งศูนย์ ชวน้ำท่วมวัดโบราณหลวง
วันที่ปฏิบัติงาน 24 พ.ย. 2567

ทีมงานปฏิบัติงาน

ที่	เลขบัตรฯ	ชื่อ สกุล	แผนก/หน้าที่	เบอร์	ประเภท
1	3640500107423	นายสรารัฐ นิมานะ	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
2	3640500776210	นายพนพล พิมพ์พอน	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
3	3341900008914	นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
4	3560500253323	นายปิยะพัทธ์ ปัญญาส่อง	อิเล็กทรอนิกส์	0871870307	ครูอาจารย์
5	1539900012201	นายคมสัน นาคแกมทอง	ช่างยนต์	0863343138	ครูอาจารย์
6	3560600241173	นายธีรวิชญ์ จินมอญ	ช่างไฟฟ้า	0932389056	ครูอาจารย์
7	1640500140360	นายณรงค์ธรรมศน์ คำคง	ช่างยนต์	0925553429	ครูอาจารย์
8	3640600624934	นายณัฐพล จันจัน	ช่างยนต์	0833303017	ครูอาจารย์
9	1640600226681	นายพงษ์ณารินทร์ ปัญญาไทย	ช่างยนต์	0987489125	ครูอาจารย์
10	3649800030572	นายธนโชค มหิมา	ช่างยนต์	0817408043	ครูอาจารย์
11	1640700140428	นายกานท์ วงศ์เขียว	ช่างไฟฟ้า	0830809158	ครูอาจารย์
12	3650100812031	นายอนุสรณ์ รวมทรัพย์	ช่างไฟฟ้า	0647865639	ครูอาจารย์
13	3509900784081	นายยุทธนา อ่อนช้อน	อิเล็กทรอนิกส์	0895542956	ครูอาจารย์
14	3650200395881	นายธนจักร คงทัน	ช่างไฟฟ้า	0892322897	ครูอาจารย์
15	3530300219555	ว่าที่รท.จรัญ มีรินทร์	ช่างยนต์	0862125691	ครูอาจารย์
16	1100701494236	นายวิวัฒน์ คงนวล	อิเล็กทรอนิกส์	0823722189	ครูอาจารย์
17	1640500095674	นายสมศักดิ์ ประชัน	การบัญชี	0833303325	ครูอาจารย์
18	1640900123748	นายคณนันท อาษาพันธ์	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
19	1648900078898	นายวันเฉลิม คำชู	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
20	1648900079908	นายธนธิป อุตสาย	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
21	1648900080680	นายสรวิชญ์ นามท้าว	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
22	1649000028771	นายธนวัฒน์ หวลระลึก	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน
(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ผลการดำเนินงาน วันที่ปฏิบัติงาน 24 พ.ย. 2567

ที่	รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	ประชาชน	หมายเหตุ
1	2223	รถจักรยานยนต์	83	80	
2	2218	พัดลม	23	23	
3	2250	เครื่องเสียง	6	6	
4	2217	โทรทัศน์	3	3	
5	2241	เครื่องพ่นยา	3	3	
6	2224	เครื่องตัดหญ้า	5	5	
7	2240	เลื่อยตัดไม้	4	3	
รวม			127	123	

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

พื้นที่ตั้งศูนย์ ตำบลป่ากุมเกาะ

วันที่ปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2568

ทีมงานปฏิบัติงาน

ที่	เลขบัตรฯ	ชื่อ สกุล	แผนก/หน้าที่	เบอร์	ประเภท
1	3640400368675	นายสมปอง พรหมตรุษ	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
2	3640500107423	นายสรารัฐ นิมานะ	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
3	3640500776210	นายพนพล พิมพ์พอน	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
4	3341900008914	นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
5	3530300219555	ว่าที่รท.จรัญ มีรินทร์	ช่างยนต์	-	ครูอาจารย์
6	1100701494236	นายวิทวัส คงนวล	อิเล็กทรอนิกส์	-	ครูอาจารย์
7	3560500253323	นายปิยะพัทธ์ บุญญาส่อง	อิเล็กทรอนิกส์	-	ครูอาจารย์
8	1539900012201	นายคมสัน นาคแกมทอง	ช่างยนต์	-	ครูอาจารย์
9	3560600241173	นายธีรวิชญ์ จินมอญ	ช่างไฟฟ้า	-	ครูอาจารย์
10	1640500140360	นายณรงค์ธรรมศน์ คำคง	ช่างยนต์	-	ครูอาจารย์
11	3640600624934	นายณัฐพล จันจัน	ช่างยนต์	-	ครูอาจารย์
12	1640600226681	นายพงษ์ณารินทร์ บุญญาไทย	ช่างยนต์	-	ครูอาจารย์
13	3649800030572	นายธนโชค มหิมา	ช่างยนต์	-	ครูอาจารย์
14	1640700140428	นายกานท์ วงศ์เขียว	ช่างไฟฟ้า	-	ครูอาจารย์
15	3650100812031	นายอนุสรณ์ รวมทรัพย์	ช่างไฟฟ้า	-	ครูอาจารย์
16	3509900784081	นายยุทธนา อ่อนช้อน	อิเล็กทรอนิกส์	-	ครูอาจารย์
17	3650200395881	นายธนัชกร คงทัน	ช่างไฟฟ้า	-	ครูอาจารย์
18	1640701223351	นายอนุศิษฐ์ พิเศษฤทธิ์	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
19	1640900123748	นายคณนันท อาษาพันธ์	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
20	1648900078898	นายวันเฉลิม คำชู	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
21	1648900079908	นายธนนาธิป อุตสาย	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา
22	1649000024946	นายณัฐวุฒิ เปரியโสม	ช่างยนต์	-	นักเรียนนักศึกษา

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ผลการดำเนินงาน วันที่ปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2568

ที่	รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	ประชาชน	หมายเหตุ
1	2218	พัดลม	7	7	
2	2241	เครื่องพ่นยา	1	1	
3	2227	เครื่องอบลมร้อน/ไมโครเวฟ	1	1	
4	2211	เครื่องทำน้ำอุ่น	2	2	
5	2246	เครื่องปั่น	1	1	
6	2217	โทรทัศน์	5	5	
7	2213	เครื่องสูบน้ำ	2	2	
8	2223	รถจักรยานยนต์	58	58	
รวม			77	77	

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
พื้นที่ตั้งศูนย์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
วันที่ปฏิบัติงาน 3 กันยายน 2567

ทีมงานปฏิบัติงาน

ที่	เลขบัตรฯ	ชื่อ สกุล	แผนก/หน้าที่	เบอร์	ประเภท
1	3341900008914	นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
2	3640400368675	นายสมปอง พรหมตรุษ	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
3	3640500107423	นายสราวุธ นิมานะ	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
4	3640500776210	นายพนพล พิมพ์พอน	ผู้บริหาร	-	ฝ่ายบริหาร
5	3650200395881	นายธนัชร คงทัน	ไฟฟ้ากำลัง	0892322897	ครูอาจารย์
6	3530300219555	ว่าที่รท.จรัญ มีรินทร์	ช่างยนต์	0862125691	ครูอาจารย์
7	1100701494236	นายวิทวัส คงนวล	อิเล็กทรอนิกส์	0823722189	ครูอาจารย์
8	3560500253323	นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง	อิเล็กทรอนิกส์	0871870307	ครูอาจารย์
9	1539900012201	นายคมสัน นาคแกมทอง	ช่างยนต์	0863343138	ครูอาจารย์
10	3560600241173	นายธีรวิศิษฐ์ จินมอญ	ไฟฟ้ากำลัง	0932389056	ครูอาจารย์
11	1640500140360	นายณรงค์ทรรศน์ คำคง	ช่างยนต์	0925553429	ครูอาจารย์
12	3640600624934	นายณัฐพล จันจัน	ช่างยนต์	0833303017	ครูอาจารย์
13	1640600226681	นายพงษ์ณารินทร์ ปัญญาไทย	ช่างยนต์	0987489125	ครูอาจารย์
14	3649800030572	นายธนโชค มหิมา	ช่างยนต์	0817408043	ครูอาจารย์
15	1640700140428	นายกานท์ วงศ์เขียว	ไฟฟ้ากำลัง	0830809158	ครูอาจารย์
16	3650100812031	นายอนุสรณ์ รามทรัพย์	ไฟฟ้ากำลัง	0647865639	ครูอาจารย์
17	3509900784081	นายยุทธนา อ่อนซ้น	อิเล็กทรอนิกส์	0895542956	ครูอาจารย์

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ผลการดำเนินงาน วันที่ปฏิบัติงาน 3 กันยายน 2567

ที่	รหัสรายการ	รายการ	จำนวน	ประชาชน	หมายเหตุ
1	2223	รถจักรยานยนต์	52	52	
2	2217	โทรทัศน์	3	3	
3	2216	เตารีด	2	2	
4	2224	เครื่องตัดหญ้า	4	4	
5	2222	หม้อหุงข้าว	2	2	
6	2218	พัดลม	39	39	
7	2213	เครื่องสูบน้ำ	4	4	
รวม			106	106	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีพช่วยเหลือประชาชน (Fix it Center) เทศบาลสงกรานต์ พ.ศ. 2568 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

หัวข้อ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ		
ชาย	119	45.42
หญิง	143	54.58
รวม	262	100
2. วุฒิการศึกษา		
ต่ำกว่าปริญญาตรี	183	69.85
ปริญญาตรี	71	27.10
สูงกว่าปริญญาตรี	8	3.05
รวม	262	100
3. อาชีพ		
ข้าราชการ	29	11.07
ประกอบอาชีพส่วนตัว	153	58.40
พนักงานบริษัทเอกชน	8	3.05
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	43	16.41
อื่น ๆ	29	11.07
รวม	262	100
4. ทราบข่าวจาก		
ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์	78	27.46
เพื่อน/คนรู้จัก	206	72.54
รวม	284	100
5. การรับบริการทั่วไป		
สอบถามข้อมูลเส้นทาง/การท่องเที่ยว	7	2.13
ที่นั่ง / ที่นอนพักผ่อน	230	70.12
เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)	80	24.39
ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการผู้ซ่อมรถ	6	1.83
การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ/กล้องถ่ายรูป	5	1.52
รวม	328	100
6. การให้บริการรถยก รถลาก / ช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน		
ช่วยเหลือฉุกเฉิน เหตุเร่งด่วน	0	0.00
รถยก / รถลาก	0	0.00
รวม	0	100
7. ระดับความคิดเห็น		
7.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคุณ		
มากที่สุด	254	96.95
มาก	7	2.67
ปานกลาง	1	0.38
น้อย	0	0.00
น้อยที่สุด	0	0.00
รวม	262	100
7.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสอบสภาพรถ		
มากที่สุด	233	88.93
มาก	26	9.92
ปานกลาง	3	1.15
น้อย	0	0.00
น้อยที่สุด	0	0.00
รวม	262	100

หัวข้อ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม		
รวม	0	100

9. จำนวนรถประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวัน

วันที่เข้าใช้ บริการ	ประเภทบริการ / จำนวน (คน)								
	สอบถาม ข้อมูลเส้น ทาง/การ ท่องเที่ยว	สอบถาม ข้อมูลร้าน อาหาร	ข้อมูล โรงแรม/ ที่พัก	ที่นั่ง / ที่นอน พักผ่อน	เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)	ข้อมูลรายชื่อ และหมายเลข โทรศัพท์ศูนย์ บริการผู้ซ่อม รถ	การชาร์จ แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือ ถือ/กล้องถ่าย รูป	นวดผ่อนคลาย (มี เฉพาะบาง ศูนย์ที่มี ความ พร้อม)	รวม
11 เมษายน 2568	2	0	0	29	32	3	2	0	68
12 เมษายน 2568	3	0	0	15	19	0	2	0	39
13 เมษายน 2568	2	0	0	38	12	3	1	0	56
14 เมษายน 2568	0	0	0	32	2	0	0	0	34
15 เมษายน 2568	0	0	0	36	4	0	0	0	40
16 เมษายน 2568	0	0	0	44	7	0	0	0	51
17 เมษายน 2568	0	0	0	36	4	0	0	0	40
รวม	7	0	0	230	80	6	5	0	328
ร้อยละ (รถแต่ละ ประเภท)	2.13	0	0	70.12	24.39	1.83	1.52	0	100.00

10. จำนวนรถที่เข้าใช้บริการตรวจสภาพรถ

วันที่เข้าใช้บริการ	ประเภทรถ / จำนวน (คัน)

	รถจักรยานยนต์	รถกระบะ/รถปิคอัพ	รถเก๋ง/รถยนต์	รถตู้/รถแวน	EV	อื่น ๆ	รวม
11 เมษายน 2568	31	0	0	0	0	0	31
12 เมษายน 2568	37	2	1	0	0	0	40
13 เมษายน 2568	37	0	0	0	0	0	37
14 เมษายน 2568	32	1	1	0	0	0	34
15 เมษายน 2568	36	0	0	0	0	0	36
16 เมษายน 2568	43	1	0	0	0	0	44
17 เมษายน 2568	36	0	0	0	0	0	36
รวม	252	4	2	0	0	0	258
ร้อยละ (รถแต่ละประเภท)	97.67	1.55	0.78	0	0	0	100

11. ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติของรถจักรยานยนต์

รายการตรวจสอบรถจักรยานยนต์	จำนวน (คัน)	เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด(%)
1. ตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง	208	82.54
2. ตรวจสภาพยาง	0	0
3. ตรวจสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ	5	1.98
4. ตรวจสอบคลัตช์	0	0
5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่	0	0
6. ตรวจสอบเบรก	0	0
7. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	0	0
8. ตรวจสภาพการทำงานของเครื่องยนต์	4	1.59
9. ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย (สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม)	0	0
10. ตรวจสอบระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์	0	0
11. ตรวจสอบคันเร่ง	0	0
12. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันจากถังน้ำมัน ท่อทางน้ำมัน	3	1.19
13. ตรวจสอบระบบรองรับน้ำหนัก	0	0

14. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องยนต์	0	0
15. ตรวจสอบโซ่และเฟืองโซ่	5	1.98
16. ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว	1	0.4
17. ตรวจสอบที่หักเห-ขาตั้ง	0	0
18. ตรวจสอบแผ่นบังโคลน	0	0
19. ตรวจสอบกล่อง	0	0
20. ตรวจสอบกระพริบมองหลัง	1	0.4

12. ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติของรถยนต์แต่ละประเภท

รายการตรวจสอบบำรุงรถ	ประเภทรถ / จำนวน (คัน)									
	1. รถกระบะ/รถปิคอัพ	ร้อยละ	2. รถเก๋ง/รถยนต์	ร้อยละ	3. รถตู้/รถแวน	ร้อยละ	4. EV	ร้อยละ	5. อื่น ๆ	ร้อยละ
1. ตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. ตรวจสภาพยาง	1	25	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. ตรวจระดับน้ำหม้อน้ำ หม้อพักน้ำพร้อมฝาปิดหม้อ	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. ตรวจสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. ตรวจสอบระบบไฟชาร์จ	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6. ตรวจสภาพสายพาน ความตึงของสายพานพร้อมปรับตั้ง	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7. ตรวจสอบท่ออย่างหม้อน้ำและรอยรั่ว	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกและน้ำมัน ครีตซ์	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. ตรวจสอบคลัตช์	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่	1	25	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11. ตรวจระดับน้ำล้างกระจก	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00

12. ตรวจสอบอุปกรณ์ปั๊มน้ำฝน	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันในห้องเครื่องยนต์	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14. ตรวจสอบเบรก	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15. ตรวจสอบเบรกมือ	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องยนต์	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18. ตรวจเช็คชนิดนํ้าภัย	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19. ตรวจสอบระบบส่งกำลัง,ระบบบังคับเลี้ยวและระบบรองรับน้ำหนัก	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20. ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย (สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม)	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00

13. ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน (10 รูป)



